



MODIFIKASJON PÅ BTICINO SPRINT PORTTELEFONAPPARAT

Dersom porttelefonen i din leilighet ser ut som bildet til høyre, vil den av og til kunne fuske på ringesignalet.



Vi vil nå gå gjennom alle leiligheter for å utbedre problemet.

Utbedring består i å skifte lokk på apparatet, slik at det blir seende ut som bildet til høyre her. (Legg merke til konstruksjonen på armen som røret trykker inn når det legges på)



VI VIL GÅ FRA LEILIGHET TIL LEILIGHET I SAMEIET
TORSDAG 29. OKTOBER FRA KLOKKEN 09.00 – 15.30.

**DERSOM DU IKKE KAN VÆRE HJEMME I DETTE TIDSROMMET, ER DET FINT
OM DU KAN AVTALE MED EN NABO SOM KAN SLIPPE OSS INN.**

Ved behov for å komme i kontakt med oss, ring 22508700
Telefontid mellom 07.30 og 16.00 mandag til torsdag, 07.30 til 15.00 fredag

Med Vennlig hilsen PHONO*elektro-akustikk as